


Riedlingen, den 11. August 2021

Restaurierung Haustüre Rotebühlstraße 66 Stuttgart



Haupttüre mit 2 kleinen öffenbaren Seitenflügel—(Seitenflügel jetzt arretiert)






Zustand vor der Restaurierung: Türe klemmt an allen Ecken und Enden, Schloß schließt nicht







Originaloberfläche: Eiche Natur geölt



War hier eine Messing-Apliche?







