



Das im Verlauf der Jahrzehnte zusammengeschrumpfte Öl bildet eine leicht perlige Oberfläche; es erscheint pigmentiert –ist jedoch nachgedunkeltes Öl durch UV-Strahlung und Luft. >>**Die Struktur wurde erhalten und aufgefrischt**



Eiche-Stufen später mit Linoleum belegt



Originalprofilkante – wurde beim Belegen mit Linoleum an allen Stufen abgesägt und durch ein Vierkantholz ersetzt



Vorbereitung zum Anbringen der neuen „Originalkanten“



Kanten anbringen



Auf allen Stufen und Podesten wurde der ca. 6 – 10mm dicke Zementfaser-Spachtel entfernt